ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
№ ДС-104/1от 29.08.2025

Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Музей-заповедник героической обороны и освобождения Севастополя»

Объект: Ансамбль мемориального комплекса памятников обороны города Севастополя в 1854-1855 годах, 1941-1944 годах «Малахов курган»

г. Севастополь, Малахов курган

(составлено **Союзом «Севастопольская торгово-промышленная палата»**в соответствии с методическими рекомендациями «Методика паспортизации и классификации объектов и услуг с целью их объективной оценки для разработки мер, обеспечивающих их доступность», утвержденными приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 25 декабря 2012 года N 627)

2025 год

СОГЛАСОВАНО
Председатель Севастопольской
региональной общественной организации
инвалидов локальных конфликтов



_____ С.Н. Трошин
«23» августа 2025г.

МП

УТВЕРЖДАЮ
Директор
Федеральное государственное бюджетное
учреждение культуры «Музей-заповедник
героической обороны и освобождения
Севастополя»

_____ М.А. Смородкин
«___» _____ 2025г.

МП

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ№ ДС-104/1 от 29.08.2025
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: Ансамбль мемориального комплекса памятников обороны города Севастополя в 1854-1855 годах, 1941-1944 годах «Малахов курган» (Парк-Музей)
1.2. Адрес объекта: г. Севастополь, Малахов курган
1.3. Сведения о размещении объекта:

— количество этажей – в том числе подземных этажей – , общая площадь –130439,0кв.м.
— прилегающий земельный участок площадью кв.м.: -кв.м.

1.4. Год постройки объекта – 1855 г., последнего капитального ремонта-2018, текущего ремонта -
-
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего-2026 г. капитального--
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование: Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Музей-заповедник героической обороны и освобождения Севастополя» (Музей-заповедник «Музей обороны Севастополя»)

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 299007, г. Севастополь, Исторический бульвар, 1

1.8. Основание для пользования объектом:

1.8.1. Здания (договор аренды, свидетельство о праве собственности или другое) –-
1.8.2. Земельного участка – Распоряжение Правительства г. Севастополя № 787-РП от 30.09.2015
1.9. Форма собственности – (государственная, негосударственная): государственная
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) федеральная
1.11. Наименование и адрес вышестоящей организации: Министерство культуры Российской Федерации

2.Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности: оказание услуг в сфере культуры, услуги музеев, парков

2.2.Форма оказания услуг: очная.

2.3.Категории обслуживаемого населения по возрасту: все категории

2.4.Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, использующие для перемещения кресло-коляску (К), инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата (О); нарушениями зрения (С), нарушениями слуха (Г), нарушениями умственного развития (У).

2.5.Плановая мощность: вместимость –человек, пропускная способность (посещаемость) - человек, сотрудников - человек.

2.6.Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) нет

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

до остановок общественного транспорта «ул. Красносельская»

3.1.1 автобусы -1,11,17,33,107

троллейбус №» -4,7,7а,17

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту (*да, нет)* да – номера маршрутов выделены (по информации ГУП «Севэлектроавтотранс им. А.С. Круподерова»)

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта.Приложение 8

3.2.1 Расстояние до объекта от остановок общественного транспорта «ул. Красносельская» 200м

3.2.2 Время движения (пешком)5 мин.Остановки представляют собой автопавильоны полузакрытого типа со скамьей для отдыха. Комплексное информационное обеспечение на остановках отсутствует.

3.2.3. Выделенный от проезжей части пешеходного пути- не на всем пути, присутствует часть пути с ненормативным уклоном и без выделенной пешеходной дорожки (подъем к доступному входу), путь выполнен тротуаром с асфальтовым покрытием.

3.2.4Перекресток: Переход через проезжую часть осуществляется через наземный нерегулируемый переход. Присутствует дорожная разметка, знаки, отсутствуют тактильно-контрастные указатели.

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная информация на пути следования к объекту отсутствует.

3.2.6 Перепады высоты. Отсутствуют ненормативный перепад высоты между тротуаром и проезжей частью, присутствует уклон от 4%до 12% при входе на объект (затяжной подъем)

Пути движения к объекту доступны полностью для инвалидов с нарушением слуха, с умственными нарушениями; доступно частично для инвалидам с патологией опорно-двигательного аппарата, инвалидов, использующих для перемещения кресло-коляску в связи с небольшим уклоном при входе на объект, не доступны для инвалидов по зрению.(Приложение 7)

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания(*)

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1	Все категории инвалидов и МГН	ВНД
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	Б
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов : «А» - доступность всех зон и помещений - универсальная, «Б» - доступны специально выделенные участки и помещения, «ДУ» - доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно, «ВНД» - не организована доступность

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**					
		Инвалиды, использующие для перемещения кресло-коляску К		Инвалиды с патологией опорно-двигательного аппарата О	Инвалиды по зрению С	Инвалиды по слуху Г	Инвалиды с умственными нарушениями У
		трудоустроенные	посетители				
1	Территория, прилегающая к объекту	-	-	-	-	-	-
2	Вход (входы) на объект	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ВНД	ДП	ДП
3	Путь (пути) движения внутри объекта (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ВНД	ДП	ДП
4	Зона целевого назначения объекта (целевого посещения объекта)	ДП	ДП	ДП	ВНД	ДП	ДП
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ДП	ДП
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП	ДП	ДП	ВНД	ДП	ДП
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ВНД	ДП	ДП

** Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); «ДУ» доступно условно; ВНД – временно недоступно.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Объект относится к объектам культурного наследия народов РФ (регистрационный номер в Реестре 921520368130006) и не предполагается к реконструкции. Все работы на объектах

культурного наследия необходимо производить в соответствии с требованиями ст.5.1, ст.36 и ст.45 Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее- Закон №73-ФЗ)
С точки зрения удовлетворения специальных потребностей инвалидов в социальной интеграции объект относится к категории приоритетных сфер жизнедеятельности. Необходимость доступности объекта для всех групп МНГ регламентируется Приказом Министерства культуры РФ от 16 ноября 2015 г. № 2803 “Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов музеев, включая возможность ознакомления с музейными предметами и музейными коллекциями, в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов” и Приказом №2834 от 20.11.2015 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации».
На момент обследования данный объект является полностью недоступным для инвалидов с нарушением зрения (С) в связи с отсутствием тактильной информации, частично недоступным для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, для инвалидов, использующих для перемещения кресло-коляску, в связи с отсутствием дублирования пандусами лестниц и отсутствием нормативных поручней на объекте, ненормативным уклоном пути, обусловленным географическим расположением объекта(Курган-возвышенность).
Объект не предполагается к реконструкции, поэтому применяется принцип «разумного приспособления» - адаптации объекта для обеспечения доступности инвалидам и другим МГН, внесение, когда это нужно в конкретном случае, необходимых и подходящих модификаций и коррективов, не становящихся несоразмерным или неоправданным бременем, в целях обеспечения реализации или осуществления инвалидами наравне с другими всех прав человека и основных свобод(Конвенция ООН о правах инвалидов, принятая резолюцией 61/106 Генеральной Ассамблеи ООН от 13 декабря 2006 г.*, статья 2).
В таких случаях, согласно статье 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», когда действующие объекты невозможно полностью приспособить для нужд инвалидов, собственниками этих объектов должны осуществляться по согласованию с общественными объединениями инвалидов меры, обеспечивающие удовлетворение минимальных потребностей инвалидов. В этой связи, по итогам оценки состояния доступности в процессе паспортизации могут предлагаться решения по адаптации, которые не в полной мере соответствуют требованиям СНиП: как технические (в том числе с использованием технических средств реабилитации), так и организационные решения (с иным форматом предоставления услуги: на дому, дистанционно, с участием помощника) - с согласованием этой, альтернативной, формы организации доступности с потребителями (в данном случае с их представителями) – общественными организациями инвалидов.
Целью обеспечения условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН) к объекту и предоставляемым в них услугам является устранение следующих барьеров:
1) информационные: дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; наличие этикеток к ключевым экспонатам ОСИ, напечатанных рельефно-точечным шрифтом Брайля, и рельефно-графических изображений ключевых экспонатов ОСИ, доступ к которым закрыт;
2) организационные: совершенствование кадрового потенциала сотрудников, оказывающих функции помощи инвалидам (включение в должностные регламенты (инструкции) сотрудников (специалистов), работающих с инвалидами, положений, определяющих их обязанности и порядок действий по оказанию инвалидам помощи и содействия в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами);

3) коммуникационные (психологические): обучение сотрудников ОСИ корректному взаимодействию с людьми, имеющими инвалидность.
Результаты обследования и рекомендации представлены в Приложениях №№1-7.

Рекомендации представлены на основании следующих нормативных актов:
1. Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ (ред. от 29.05.2024) "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2024).
2. Приказ Министерства культуры РФ от 16 ноября 2015 г. № 2803 “Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов музеев, включая возможность ознакомления с музейными предметами и музейными коллекциями, в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов”
3. СП 59.13330.2020 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001 (с изменениями № 1-3).
4. ГОСТ Р 58287-2018. Национальный стандарт Российской Федерации. «Отличительные знаки и информационное обеспечение транспортных средств пассажирского наземного транспорта, остановочных пунктов и автостанций. Общие технические требования".
5. ГОСТ Р 52875-2018. Национальный стандарт Российской Федерации. «Указатели тактильные наземные для инвалидов по зрению. Технические требования".
6. ГОСТ Р 51671-2020 Национальный стандарт Российской Федерации. «Средства связи и информации технические общего пользования, доступные для инвалидов. Классификация. Требования доступности и безопасности».

Результаты обследования

Территория, прилегающая к объекту:-

Входы на объект:

-доступны полностью *для инвалидов по слуху, инвалидов с умственными нарушениями;*

-доступны частично *для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, для инвалидов, использующих для перемещения кресло-коляску, в связи с отсутствием дублирования пандусами лестниц и отсутствием нормативных поручней на Главном входе на объект, ненормативным уклоном пути, обусловленным географическим расположением объекта (Курган-возвышенность).*

-недоступны *инвалидам по зрению в связи с отсутствием предупреждающих тактильно-контрастных указателей.*

Рекомендовано: *организация альтернативной формы обслуживания- организация сопровождения инвалидов персоналом, инструктаж ответственных сотрудников, размещение информации на сайте и на входе на объект о более доступном входе (Вход со стороны ул. Красносельской) (Приложение 2).*

Пути движения внутри объекта:

-доступны полностью *инвалидам по слуху, инвалидам с умственными нарушениями*

-доступно частично *инвалидам, использующим для перемещения кресло-коляску, инвалидам с нарушениями опорно-двигательного аппарата в связи с перепадом высоты и лестниц на путях следования по объекту*

-недоступны *инвалидам по зрению в связи с отсутствием тактильно-контрастных указателей направлений движения и информационных табличек с использованием рельефно-точечным шрифтом Брайля.*

Рекомендовано: *организация сопровождения инвалидов персоналом, инструктаж ответственных сотрудников, оборудование места для собаки-проводника (Приложение 3)*

Зоны целевого назначения *в полной доступности для всех категорий инвалидов, кроме инвалидов по зрению в связи с отсутствием предупреждающих тактильно-контрастных указателей, дублирования рельефно-точечным шрифтом Брайля информации к ключевым экспонатам экспозиции и рельефно-графическим изображением тех из них, к которым тактильный доступ закрыт.*

Рекомендовано*: организация сопровождения инвалидов персоналом, инструктаж ответственных сотрудников, организация наличия в каждом разделе экспозиции не менее 4 экспонатов (или их эквивалентов), доступных для тактильного восприятия инвалидами по зрению (тактильных экспонатов(Приложение 4)*

Санитарно-гигиенические помещения

-доступны полностью *инвалидам по слуху и инвалидам с ментальными нарушениями*

-недоступны *инвалидам по зрению в связи с отсутствием тактильных указателей на полу, инвалидам с патологией опорно-двигательного аппарата, инвалидам, использующим для перемещения кресло-коляску, в связи с ненормативным входом (ступени без дублирования пандусом), отсутствием нормативных поручней вокруг раковины, отсутствие кнопки вызова персонала.*

Рекомендовано*: устранение перепада высоты при входе (организация пандуса), установка нормативных поручней и кнопки. (Приложение 5)*

Системы информации на объекте

- доступны полностью *инвалидам с ментальными нарушениями, для инвалидов по слуху инвалидов с патологией опорно-двигательного аппарата, для инвалидов, использующих для перемещения кресло-коляску;*

- недоступны *для инвалидов по зрению: из-за отсутствия дублирования рельефными знаками информации (в том числе с помощью шрифта Брайля или рельефно-графическим способом).*

Рекомендовано*: установить дублированную рельефными знаками информацию (в том числе с помощью шрифта Брайля или рельефно-графическим способом)(Приложение 6).*

4. Управленческое решение

Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов.

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Управленческое решение***
1	Территория, прилегающая к объекту	-
2	Вход (входы) на объект	Капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри объекта (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт
4	Зона целевого назначения объекта (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
6	Система информации на объекте	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Капитальный ремонт

*** указывается один из вариантов *(вид работ):* не нуждается, ремонт*(текущий, капитальный)*; индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ в рамках исполнения *(указывается наименование документа: программы, плана)*_____

4.3. Ожидаемый результат *(по состоянию доступности)* после выполнения работ по адаптации ДЧ (К, О,С) ДП (Г,У)

ДП, ДЧ, ДУ, ДП-В, ДП-И, ДЧ-В, ДЧ-И

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. Согласование на Комиссии _____

4.4.2. Согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

_____

_____

4.4.3. Техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации

4.4.4. Согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта)

4.4.5. Согласование с общественными организациями инвалидов

_____

4.4.6. Другое _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

_____

4.5.Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации 2025 гhttp://zhit-vmeste.ru/

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1.Анкеты (информации об объекте) от 28.07.2025,

2.Акта обследования объекта: № акта104/1от 30.07.2025.

Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Музей-заповедник героической обороны и освобождения Севастополя» оставляет за собой право вносить изменения и дополнения в Паспорт доступности объекта и предоставляемых услуг с учетом финансирования и потребности в предоставлении услуг с учетом изменений федерального и регионального законодательства.

СОГЛАСОВАНО
Председатель Севастопольской
региональной общественной организации
инвалидов локальных конфликтов

_____ С.Н. Трошин
«__»_____ 2025 г.

МП

УТВЕРЖДАЮ
Директор
Федеральное государственное бюджетное
учреждение культуры «Музей-заповедник
героической обороны и освобождения
Севастополя»

_____ М.А. Смородкин
«___»_____ 2025 г.

МП

АНКЕТА от 28.07.2025
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
к паспорту доступности ОСИ № ДС-104/1

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: Ансамбль мемориального комплекса памятников обороны города Севастополя в 1854-1855 годах, 1941-1944 годах «Малахов курган» (Парк-Музей)
1.2. Адрес объекта: г. Севастополь, Малахов курган
1.3. Сведения о размещении объекта:
— количество этажей – , в том числе подземных этажей – , общая площадь –130439,0кв.м.
— прилегающий земельный участок площадью кв.м.: -кв.м .
1.4. Год постройки объекта – 1855 г., последнего капитального ремонта-2018, текущего ремонта - -
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего- 2026 г. капитального--.
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование: Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Музей-заповедник героической обороны и освобождения Севастополя» (Музей-заповедник «Музей обороны Севастополя»)

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 299007, г. Севастополь, Исторический бульвар, 1

1.8. Основание для пользования объектом:

1.8.1. Здания (договор аренды, свидетельство о праве собственности или другое) – -
1.8.2. Земельного участка – Распоряжение Правительства г. Севастополя № 787-РП от 30.09.2015
1.9. Форма собственности – (государственная, негосударственная): государственная.
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)федеральная
1.11. Наименование и адрес вышестоящей организации: Министерство культуры Российской Федерации

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1. Сфера деятельности: оказание услуг в сфере культуры, услуги музеев, парков
2.2. Форма оказания услуг: очная.

2.3. Категории обслуживаемого населения по возрасту: все категории
2.4. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, использующие для перемещения кресло-коляску (К), инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата (О); нарушениями зрения (С), нарушениями слуха (Г), нарушениями умственного развития (У).
2.5. Плановая мощность: вместимость –человек, пропускная способность (посещаемость) - человек, сотрудников - человек.
2.6. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) нет

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

до остановок общественного транспорта «ул. Красносельская»
3.1.1 автобусы -1,11,17,33,107
троллейбус №» -4,7,7а,17
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту (*да, нет)* да – номера маршрутов выделены (по информации ГУП «Севэлектроавтотранс им. А.С. Круподерова»)

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта.Приложение 8

3.2.1 Расстояние до объекта от остановок общественного транспорта «ул. Красносельская» 200 м

3.2.2 Время движения (пешком)5 мин.Остановки представляют собой автопавильоны полузакрытого типа со скамьей для отдыха. Комплексное информационное обеспечение на остановках отсутствует.

3.2.3. Выделенный от проезжей части пешеходного пути- не на всем пути, присутствует часть пути с ненормативным уклоном и без выделенной пешеходной дорожки (подъем к доступному входу), путь выполнен тротуаром с асфальтовым покрытием.

3.2.4Перекресток: Переход через проезжую часть осуществляется через наземный нерегулируемый переход. Присутствует дорожная разметка, знаки, отсутствуют тактильно-контрастные указатели.

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная информация на пути следования к объекту отсутствует.

3.2.6 Перепады высоты. Отсутствуют ненормативный перепад высоты между тротуаром и проезжей частью, присутствует уклон от 4%до 12% при входе на объект (затяжной подъем)

Пути движения к объекту доступны полностью для инвалидов с нарушением слуха, с умственными нарушениями; доступно частично для инвалидам с патологией опорно-двигательного аппарата, инвалидов, использующих для перемещения кресло-коляску в связи с небольшим уклоном при входе на объект, не доступны для инвалидов по зрению. (Приложение 7)

3.3. Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания) (*)

с учетом СП 35-101-2001

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1	Все категории инвалидов и МГН	ВНД
	в том числе инвалиды:	
2	Передвигающиеся на креслах-колясках	Б
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов : «А» - доступность всех зон и помещений - универсальная, «Б» - доступны специально выделенные участки и помещения, «ДУ» - доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно, «ВНД» - не организована доступность
с учетом СП 59.13330.2020

4. Управленческое решение
(предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

4.1. Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к объекту(участок)	-
2	Вход (входы) в объект	Капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри объекта(в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт
4	Зона целевого назначения объекта(целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Капитальный ремонт
8	Все зоны и участки	-

*** указывается один из вариантов *(вид работ):* не нуждается; ремонт *(текущий, капитальный)*; индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

СОГЛАСОВАНО
Председатель Севастопольской
региональной общественной организации
инвалидов локальных конфликтов

_____ С.Н. Трошин
«30» июля 2025 г.

МП

УТВЕРЖДАЮ
Директор
Федеральное государственное бюджетное
учреждение культуры «Музей-заповедник
героической обороны и освобождения
Севастополя»

_____ М.А. Смородкин
«___» _____ 2025 г.

МП

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ № 104/1от 30.07.2025
объекта социальной инфраструктуры
к паспорту доступности ОСИ № ДС-104/1

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: Ансамбль мемориального комплекса памятников обороны города Севастополя в 1854-1855 годах, 1941-1944 годах «Малахов курган» (Парк-Музей)
1.2. Адрес объекта: г. Севастополь, Малахов курган
1.3. Сведения о размещении объекта:
— количество этажей – , в том числе подземных этажей – , общая площадь –130439,0кв.м.
— прилегающий земельный участок площадью кв.м.: -кв.м .
1.4. Год постройки объекта – 1855 г., последнего капитального ремонта-2018, текущего ремонта -
-
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего- 2026г. капитального–.
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование: Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Музей-заповедник героической обороны и освобождения Севастополя» (Музей-заповедник «Музей обороны Севастополя»)

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 299007, г. Севастополь, Исторический бульвар, 1

2. Характеристика деятельности организации на объекте
Дополнительная информация: оказание услуг в сфере культуры, услуги парков и музеев

3. Состояние доступности объекта
3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
до остановок общественного транспорта «ул. Красносельская»
3.1.1 автобусы -1,11,17,33,107
троллейбус №» -4,7,7а,17
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту *(да, нет)* да – номера маршрутов выделены (по информации ГУП «Севэлектроавтотранс им. А.С. Круподерова»)

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта. Приложение 8

3.2.1 Расстояние до объекта от остановок общественного транспорта «ул. Красносельская» 200 м

3.2.2 Время движения (пешком)5 мин.Остановки представляют собой автопавильоны полузакрытого типа со скамьей для отдыха. Комплексное информационное обеспечение на остановках отсутствует.

3.2.3. Выделенный от проезжей части пешеходного пути- не на всем пути, присутствует часть пути с ненормативным уклоном и без выделенной пешеходной дорожки (подъем к доступному входу), путь выполнен тротуаром с асфальтовым покрытием.

3.2.4Перекресток: Переход через проезжую часть осуществляется через наземный нерегулируемый переход. Присутствует дорожная разметка, знаки, отсутствуют тактильно-контрастные указатели.

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная информация на пути следования к объекту отсутствует.

3.2.6 Перепады высоты. Отсутствуют ненормативный перепад высоты между тротуаром и проезжей частью, присутствует уклон от 4%до 12% при входе на объект (затяжной подъем)

Пути движения к объекту доступны полностью для инвалидов с нарушением слуха, с умственными нарушениями; доступно частично для инвалидам с патологией опорно-двигательного аппарата, инвалидов, использующих для перемещения кресло-коляску в связи с небольшим уклоном при входе на объект, не доступны для инвалидов по зрению.(Приложение 7)

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1	Все категории инвалидов и МГН	ВНД
	в том числе инвалиды:	
2	Передвигающиеся на креслах-колясках	Б
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов : «А» - доступность всех зон и помещений - универсальная, «Б» - доступны специально выделенные участки и помещения, «ДУ» - доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно, «ВНД» - не организована доступность
с учетом СП 59.13330.2020

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**					Приложение	
		Инвалиды, использующие для перемещения кресло-коляску К	Инвалиды с патологией опорно-двигательного аппарата О	Инвалиды по зрению С	Инвалиды по слуху Г	Инвалиды с умственными нарушениями У	№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к объекту	-	-	-	-	-	-	-
2	Входы на объект	ДЧ	ДЧ	ВНД	ДП	ДП	1-3	1-8
3	Путь (пути) движения внутри объекта(в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ	ДЧ	ВНД	ДП	ДП	6-9,10-12,14,17-19,20,22,24	9-29
4	Зона целевого назначения объекта(целевого посещения объекта)	ДП	ДП	ВНД	ДП	ДП	5,8,10,11,13,18,19,20,21,23	30-41
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД	ВНД	ВНД	ДП	ДП	20	42-47
6	Система информации на объекте	ДП	ДП	ВНД	ДП	ДП	-	48-57
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ	ДЧ	ВНД	ДП	ДП	-	58-62

** Указывается:ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); «ДУ» доступно условно; ВНД – временно недоступно.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Объект относится к объектам культурного наследия народов РФ (регистрационный номер в Реестре 921520368130006) и не предполагается к реконструкции. Все работы на объектах культурного наследия необходимо производить в соответствии с требованиями ст.5.1, ст.36 и ст.45 Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее- Закон №73-ФЗ)

С точки зрения удовлетворения специальных потребностей инвалидов в социальной интеграции объект относится к категории приоритетных сфер жизнедеятельности. Необходимость доступности объекта для всех групп МНГ регламентируется Приказом Министерства культуры РФ от 16 ноября 2015 г. № 2803 “Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов музеев, включая возможность ознакомления с музейными предметами и музейными коллекциями, в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов” и Приказом №2834 от 20.11.2015 «Об утверждении Порядка

обеспечения условий доступности для инвалидов объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации».
На момент обследования данный объект является полностью недоступным для инвалидов с нарушением зрения (С) в связи с отсутствием тактильной информации, частично недоступным для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, для инвалидов, использующих для перемещения кресло-коляску, в связи с отсутствием дублирования пандусами лестниц и отсутствием нормативных поручней на объекте, ненормативным уклоном пути, обусловленным географическим расположением объекта(Курган-возвышенность).
Объект не предполагается к реконструкции, поэтому применяется принцип «разумного приспособления» - адаптации объекта для обеспечения доступности инвалидам и другим МГН, внесение, когда это нужно в конкретном случае, необходимых и подходящих модификаций и корректив, не становящихся несоразмерным или неоправданным бременем, в целях обеспечения реализации или осуществления инвалидами наравне с другими всех прав человека и основных свобод(Конвенция ООН о правах инвалидов, принятая резолюцией 61/106 Генеральной Ассамблеи ООН от 13 декабря 2006 г.*, статья 2).
В таких случаях, согласно статье 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», когда действующие объекты невозможно полностью приспособить для нужд инвалидов, собственниками этих объектов должны осуществляться по согласованию с общественными объединениями инвалидов меры, обеспечивающие удовлетворение минимальных потребностей инвалидов. В этой связи, по итогам оценки состояния доступности в процессе паспортизации могут предлагаться решения по адаптации, которые не в полной мере соответствуют требованиям СНиП: как технические (в том числе с использованием технических средств реабилитации), так и организационные решения (с иным форматом предоставления услуги: на дому, дистанционно, с участием помощника) - с согласованием этой, альтернативной, формы организации доступности с потребителями (в данном случае с их представителями) – общественными организациями инвалидов.
Целью обеспечения условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН) к объекту и предоставляемым в них услугам является устранение следующих барьеров:
1) информационные: дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; наличие этикеток к ключевым экспонатам ОСИ, напечатанных рельефно-точечным шрифтом Брайля, и рельефно-графических изображений ключевых экспонатов ОСИ, доступ к которым закрыт;
2) организационные: совершенствование кадрового потенциала сотрудников, оказывающих функции помощи инвалидам (включение в должностные регламенты (инструкции) сотрудников (специалистов), работающих с инвалидами, положений, определяющих их обязанности и порядок действий по оказанию инвалидам помощи и содействия в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами);
3) коммуникационные (психологические): обучение сотрудников ОСИ корректному взаимодействию с людьми, имеющими инвалидность.
Результаты обследования и рекомендации представлены в Приложениях №№1-7.

Рекомендации представлены на основании следующих нормативных актов:
1. Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ (ред. от 29.05.2024) "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2024).
2. Приказ Министерства культуры РФ от 16 ноября 2015 г. № 2803 “Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов музеев, включая возможность ознакомления с музейными предметами и музейными коллекциями, в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов”

3. СП 59.13330.2020 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001 (с изменениями № 1-3).
4. ГОСТ Р 58287-2018. Национальный стандарт Российской Федерации. «Отличительные знаки и информационное обеспечение транспортных средств пассажирского наземного транспорта, остановочных пунктов и автостанций. Общие технические требования".
5. ГОСТ Р 52875-2018. Национальный стандарт Российской Федерации. «Указатели тактильные наземные для инвалидов по зрению. Технические требования".
6. ГОСТ Р 51671-2020 Национальный стандарт Российской Федерации. «Средства связи и информации технические общего пользования, доступные для инвалидов. Классификация. Требования доступности и безопасности».

Результаты обследования
Территория, прилегающая к объекту:-
Входы на объект:
-доступны полностью *для инвалидов по слуху, инвалидов с умственными нарушениями;*
-доступны частично *для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, для инвалидов, использующих для перемещения кресло-коляску, в связи с отсутствием дублирования пандусами лестниц и отсутствием нормативных поручней на Главном входе на объект, ненормативным уклоном пути, обусловленным географическим расположением объекта (Курган-возвышенность).*
-недоступны *инвалидам по зрению в связи с отсутствием предупреждающих тактильно-контрастных указателей.*
Рекомендовано: *организация альтернативной формы обслуживания - организация сопровождения инвалидов персоналом, инструктаж ответственных сотрудников, размещение информации на сайте и на входе на объект о более доступном входе (Вход со стороны ул. Красносельской) (Приложение 2).*

Пути движения внутри объекта:
-доступны полностью *инвалидам по слуху, инвалидам с умственными нарушениями*

-доступно частично *инвалидам, использующим для перемещения кресло-коляску, инвалидам с нарушениями опорно-двигательного аппарата в связи с перепадом высоты и лестниц на путях следования по объекту*

-недоступны *инвалидам по зрению в связи с отсутствием тактильно-контрастных указателей направлений движения и информационных табличек с использованием рельефно-точечным шрифтом Брайля.*

Рекомендовано: *организация сопровождения инвалидов персоналом, инструктаж ответственных сотрудников, оборудование места для собаки-проводника (Приложение 3)*

Зоны целевого назначения *в полной доступности для всех категорий инвалидов, кроме инвалидов по зрению в связи с отсутствием предупреждающих тактильно-контрастных указателей, дублирования рельефно-точечным шрифтом Брайля информации к ключевым экспонатам экспозиции и рельефно-графическим изображением тех из них, к которым тактильный доступ закрыт.*
Рекомендовано*: организация сопровождения инвалидов персоналом, инструктаж ответственных сотрудников, организация наличия в каждом разделе экспозиции не менее 4 экспонатов (или их эквивалентов), доступных для тактильного восприятия инвалидами по зрению (тактильных экспонатов(Приложение 4)*

Санитарно-гигиенические помещения

-доступны полностью *инвалидам по слуху и инвалидам с ментальными нарушениями*
-недоступны *инвалидам по зрению в связи с отсутствием тактильных указателей на полу, инвалидам с патологией опорно-двигательного аппарата, инвалидам, использующим для перемещения кресло-коляску, в связи с ненормативным входом (ступени без дублирования пандусом), отсутствием нормативных поручней вокруг раковины, отсутствие кнопки вызова персонала.*
Рекомендовано*: устранение перепада высоты при входе (организация пандуса), установка нормативных поручней и кнопки. (Приложение 5)*

Системы информации на объекте
- доступны полностью *инвалидам с ментальными нарушениями, для инвалидов по слуху инвалидов с патологией опорно-двигательного аппарата, для инвалидов, использующих для перемещения кресло-коляску;*
- недоступны *для инвалидов по зрению: из-за отсутствия дублирования рельефными знаками информации (в том числе с помощью шрифта Брайля или рельефно-графическим способом).*
Рекомендовано*: установить дублированную рельефными знаками информацию (в том числе с помощью шрифта Брайля или рельефно-графическим способом) (Приложение 6).*

4. Управленческое решение

Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов.

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к объекту	-
2	Вход (входы) на объект	Капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри объекта (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт
4	Зона целевого назначения объекта(целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
6	Система информации на объекте	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Капитальный ремонт
8	Все зоны и участки	-

* указывается один из вариантов *(вид работ):* не нуждается; реконструкция, ремонт *(текущий, капитальный)*; индивидуальное решение с ТСР; техническое решение невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ в рамках исполнения *(указывается наименование документа: программы, плана)*_____

4.3. Ожидаемый результат *(по состоянию доступности)* после выполнения работ по адаптации ДЧ (К,О,С), ДП (Г,У)_____

ДП, ДЧ, ДУ, ДП-В, ДП-И, ДЧ-В, ДЧ-И

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. Согласование на Комиссии _____
(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. Согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

_____

4.4.3. Техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации
4.4.4. Согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта)
4.4.5. Согласование с общественными организациями инвалидов

4.4.6. Другое

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации 2025 г http://zhit-vmeste.ru/

5.Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1.	Территории, прилегающие к объекту	на 1 л.
2.	Входа (входов) в объект	на 2 л.
3.	Путей движения в объекте	на 1 л.
4.	Зон целевого назначения объекта	на 2 л.
5.	Санитарно-гигиенических помещений	на 1 л.
6.	Системы информации (и связи) на объекте	на 1 л.
7.	Путей движения к объекту	на 1 л.
8.	План движения от остановочных комплексов	на 1 л.
9.	План территории	на 1 л.
10.	Результаты фотофиксации на объекте: 62фото	на 12 л.
11.	Удостоверение эксперта	на 1 л.
12.	Сертификат о калибровке	на 2 л.

Руководитель рабочей группы	Криволуцкая Татьяна Ивановна	Президент СТПП
Члены рабочей группы	Аканова Галина Васильевна	Эксперт по доступной среде СТПП
	Богаченко О.М.	Заведующий отделом экскурсионной работы
	Краснонос И.В.	Ученый секретарь
	Чеботько В.Э.	Начальник отдела капитального ремонта и реставрации
	Фомин Р.В.	Начальник хозяйственного отдела

I Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к территории

Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Музей-заповедник героической обороны и освобождения Севастополя»

Объект: Российская Федерация, г. Севастополь, Малахов курган

Ансамбль мемориального комплекса памятников обороны города Севастополя в 1854-1855 годах, 1941-1944 годах «Малахов курган»

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2	-	-	--	-	-	-	-	-
1.3	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4	--	-	-	-	-	-	-	-
1.5	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	**Состояние доступности*** к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ	Приложение		**Рекомендации по адаптации** (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
-	-	-	-	-

* указывается: **ДП-В -** доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В -** доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ -** доступно условно, **ВНД -** недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания




Комментарий к заключению.

I Результаты обследования:
2. Входа (входов)на территорию (объекты)

Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Музей-заповедник героической обороны и освобождения Севастополя»

Объект: Российская Федерация, г. Севастополь, Малахов курган
Ансамбль мемориального комплекса памятников обороны города Севастополя в 1854-1855 годах, 1941-1944 годах «Малахов курган»

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)							
2.1.1	Главный вход	есть	3	2,4, 6	- отсутствуют поручни	Все	- С двух сторон одно- и многомаршевых внешних лестниц следует предусматривать непрерывные по всей их длине ограждения и поручни. При перепаде высоты более 0,45м необходимо устанавливать ограждение с поручнями круглого сечения диаметром не более 0,05м либо прямоугольного сечения толщиной от 0,025 до 0,03м (ГОСТ Р 51261-2017) на высоте 0,9м, предусмотреть завершающие горизонтальные окончания (п 5.1.13 СП 59.13330.2020, п.5.2.6.1 ГОСТ Р 51261-2017)	КР
							 -при ширине более 4 м рекомендовано предусмотреть разделительные двусторонние поручни	
					- лестничные марши не продублированы пандусом или подъемным устройством	К.О,С	-у внешних лестниц для подъема МГН следует предусматривать: - пандусы при перепаде высот от 0,14 м до 6,0 м;	

№ п/п	Наименование функционально - планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (катего-рия)	Содержание	Виды работ
						С	Нормативные требования по п.5.1.14 СП 59.133309020. 	
					- отсутствуют полосы на краевых ступенях контрастные с поверхностью ступени	С	- рекомендовано нанесение полос на краевых ступенях, контрастных с поверхностью ступени, как правило, желтого цвета, общей шириной 0,08-0,1м (придерживаться п.6.2.8 СП 59.13330.2020);	
					-перед лестницей отсутствуют предупреждающие тактильно-контрастные указатели		- рекомендовано установка тактильно-контрастных указатели перед лестницей. (придерживаться п. 5.1.10 СП 59.13330.2020,п 4.3.2 ГОСТ Р 52875-2018); 	
2.1.2	Запасные входы	есть	2	7	- перед лестницей отсутствуют предупреждающие тактильно-контрастные указатели - отсутствие поручней -не однообразная форма ступеней	С, К,О	- рекомендовано- установка тактильно-контрастных указателей перед лестницей.(придерживаться п 4.3.2 ГОСТ Р 52875-2018,п. 5.1.10 СП 59.13330.2020); 	КР
			1	1,3	-	-	-	
2.2	Пандус (наружный)							

№ п/п	Наименование функционально - планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (катего-рия)	Содержание	Виды работ
2.2.1	Главный вход	нет	-	-	-	-	-	-
2.2.2	Запасные входы	нет	-	-	-	-	-	-
2.3	Двери(Ворота)							
2.3.1	Главный вход 1	есть	3	2,4	-	-	-	-
2.3.2	Запасной вход 1	есть	1	1,3, 5	-	-	-	-
2.3.3	Запасной вход 2	есть	2	7,8	-	-	-	-
2.4	Тамбур							
2.4.1	Главный вход	нет	-	-	-	-	-	-
2.4.2	Запасные входы	нет	-	-	-	-	-	-
2.5	Контрольно-пропускное устройство (рамка)	нет	-	-	-	-	-	-
2.6	Место для собаки-проводника	нет	-	-	- не оборудовано место для собаки-проводника	С	- оборудовать место для отдыха/ожидания собаки-поводыря, отразить порядок действий сотрудников при посещении учреждения лица с собакой-поводырем в должностных инструкциях (п.7 ст.15 ФЗ от 24.11.1995 №181-ФЗ)	ТР Орг.
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-		-		

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Входы в здание, на объекты	ДП (Г,У), ДЧ (К,О) ВНД (С)	1,2,3	1-8	КР

* указывается: **ДП-В -** доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В -** доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ -** доступно условно, **ВНД -** недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарии к заключению.
Наиболее доступный вход на территорию объекта находиться со стороны ул. Красносельской (1 на плане территории), рекомендуется разместить информацию об этом на сайте и на информационных табличках при входе.

I Результаты обследования:
3. Пути (путей) движения внутри объекта (в т.ч. путей эвакуации)

Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Музей-заповедник героической обороны и освобождения Севастополя»

Объект: Российская Федерация, г. Севастополь, Малахов курган

Ансамбль мемориального комплекса памятников обороны города Севастополя в 1854-1855 годах, 1941-1944 годах «Малахов курган»

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Пути	есть	6,7,8,9,10,12,14,17,18,19,20,22,24	9,11-20	-	-	-	-
3.2	Лестница	есть	6, 18	10,23,25 21	- отсутствуют контрастные полосы на краевых ступенях лестничного марша; - отсутствие нормативных поручней	К,О,С	- рекомендовано нанесение полос на краевых ступенях, контрастных с поверхностью ступени, как правило, желтого цвета, общей шириной 0,08-0,1м (придерживаться п.6.2.8 СП 59.13330.2020); - рекомендовано установка тактильно-контрастных указателей перед лестницей. (придерживаться п 4.3.2 ГОСТ Р 52875-2018, п. 5.1.10 СП 59.13330.2020); - при перепаде высоты более 0,45м необходимо устанавливать ограждение с поручнями круглого сечения диаметром не менее 30 мм (поручни для детей) и не более 50 мм (поручни для взрослых) или прямоугольного сечения толщиной от 25 до 30 мм. (п.5.1.5 ГОСТ Р 51261-2017) на высоте 0,9м, предусмотреть завершающие горизонтальные окончания (п.5.1.13 СП 59.13330.2020)	КР
3.3	Пандус	нет	-	-	Лестницы не продублированы пандусами	-	-	-
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	-	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.5	Двери	есть	11, 20	29 27,28	- ненормативная высота порога (более 0,014 м)(вход в кабинку туалетной комнаты) - отсутствует маркировка прозрачной двери (здание кафе)	К,С,О	- рекомендовано снижение высоты порога, до высоты не более 0,014м (п. 6.1.3 В зданиях памятников архитектуры и культуры или при временном приспособлении зданий для обеспечения доступа инвалидов могут применяться инвентарные пандусы. Параметры инвентарного пандуса – по п. 6.2.9СП 59.13330.2020) -На прозрачных полотнах дверей и ограждениях (перегородках) следует предусматривать яркую контрастную маркировку в форме прямоугольника высотой не менее 0,1 м и шириной не менее0,2 м или в форме круга диаметром от 0,1 до 0,2 м. Расположение контрастной маркировки предусматривается на двух уровнях: 0,9–1,0 м и 1,3–1,4 м.(п. 6.1.5 СП 59.13330.2020)	ТР
3.6	Пути эвакуации	есть	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения внутри объекта	ДЧ (К,О), ДП (Г, У,) ВНД (С)	6-9,10-12,14,17-19,20,22,24,	9-29	КР

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Приложение 4 (I)

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № ДС-104/1 от 30.07.2025

I Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения (целевого посещения объекта)
Вариант I – зона обслуживания инвалидов

Федеральное государственное бюджетное учреждение куль

туры «Музей-заповедник героической обороны и освобождения Севастополя»

Объект: Российская Федерация, г. Севастополь, Малахов курган

Ансамбль мемориального комплекса памятников обороны города Севастополя в 1854-1855 годах, 1941-1944 годах «Малахов курган»

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Зальная форма обслуживания	нет						
4.2	Кабинетная форма обслуживания	нет						
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет						
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	есть	5,8, 10, 11, 13, 18, 19, 20, 21, 23	30-41	Отсутствует адаптация экспонатов для инвалидов по зрению	С	Приказ Министерства культуры РФ от 16 ноября 2015 г. № 2803 “Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов музеев, включая возможность ознакомления с музейными предметами и музейными коллекциями, в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов”: - наличие этикеток, напечатанных рельефно-точечным шрифтом Брайля к ключевым экспонатам экспозиции и рельефно-графического изображения тех из них, к которым тактильный доступ закрыт; - наличие в каждом разделе экспозиции не менее 4 экспонатов (или их эквивалентов), доступных для тактильного восприятия инвалидами по зрению (тактильных экспонатов); -	ТР, Орг -
	ОБЩИЕ требования к зоне							


II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	***Состояние доступности**** *к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ*	*Приложение*		***Рекомендации по адаптации*** *(вид работы)*** *к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ*
		№ на плане	*№ фото*	
Зоны целевого назначения объекта	ДП (К, О, Г, У), ВНД (С)	5,8,10,11,13,18,19,20,21,23	30-41	ТР

* указывается: **ДП-В -** доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В -** доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ -** доступно условно, **ВНД -** недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению.



1-Тактильная пиктограмма «Зона получения информации» (Тактильная поверхность обеспечивает идентификацию слепыми и слабовидящими людьми. Для остальных категорий работает как система визуальной навигации)

2-Тактильно-звуковая мнемосхема (Для информирования человека об окружающем пространстве, о безопасных путях движения, ориентирах и особенностях помещения. Мнемосхема выполнена в формате «универсального дизайна», позволяя получить информацию об объекте независимо от ограничений)

3-Информационный тактильно-сенсорный терминал (Предназначен для обеспечения полной информацией о назначении учреждения, режиме его работы, а также доступных услугах. Информацией может управлять любая категория МГН. Для слепых применяется тактильно-сенсорный экран с озвучиванием контента голосом, для слабовидящих специальные режимы контрастности и увеличения. Для слабослышащих оборудуется встроенной индукционной петлёй, а для колясочников управление терминалом переносится вниз)

4-Тактильные пиктограммы «направление к доступному санузлу» (Для идентификации направления движения к доступному санузлу)

5-Информационная бегущая строка (Для информирования слабослышащих и остальных категорий граждан по принципу «универсального дизайна». Для оповещения всех категорий о возникновении экстренной ситуации на объекте в целом (пожар, эвакуация).

6-Тактильная направляющая разметка – безопасная полоса движения (Для обеспечения безопасного движения незрячего человека, идентификации безопасного пути движения)

7-Тактильная уменьшенная копия экспоната (Для обеспечения самостоятельного тактильного восприятия)

9,10,11-Предупреждающий контрастный указатель перед мнемосхемой (9), зоной внимания (10), экспонатом (11)

13-Говорящие экспонаты (Уменьшенный тактильный экспонат с тифлокомментариями имеет мельчайшие детали, усиливающие тактильный эффект и дающие наиболее полное представление об объекте)

14-Тактильные 3D-картины с тифлокомментариями для незрячих (Объемное изображение изготавливаются из гипоаллергенного пластика методом вакуумной формовки. При этом под объемным изображением находится полноцветное изображение. Также на поверхности картины размещаются метки аппаратного воспроизведения звука, при помощи которых можно прослушать комментарии к тактильной картине)

Все работы на объектах культурного наследия необходимо производить в соответствии с требованиями ст.5.1, ст.36 и ст.45 Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»

Приложение 4 (II)
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 104/1 от 30.07.2025

I Результаты обследования:

4.Зоны целевого назначения (целевого посещения объекта)

Вариант II – места приложения труда

Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Музей-заповедник героической обороны и освобождения Севастополя»

Объект: Российская Федерация, г. Севастополь, Малахов курган
Ансамбль мемориального комплекса памятников обороны города Севастополя в 1854-1855 годах, 1941-1944 годах «Малахов курган»

Наименование функционально-планировочного элемента	*Наличие элемента*			***Выявленные нарушения и замечания***		***Работы по адаптации объектов***	
	есть/нет	*№ на плане*	*№ фото*	*Содержание*	*Значимо для инвалида (категория)*	*Содержание*	*Виды работ*
Место приложения труда	есть	-	-	-	-	Трудоустройство инвалидов в соответствии с Законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ» и трудовым законодательством	Орг.

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	***Состояние доступности**** *к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ*	*Приложение*		***Рекомендации по адаптации*** *(вид работы)*** *к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ*
		№ на плане	*№ фото*	
Место приложения труда	-	-	-	-

** указывается: **ДП-В -** доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В -** доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ -** доступно условно, **ВНД -** недоступно

***указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Место приложения труда - это рабочее место, зона приложения труда, определенная на основе трудовых и других действующих норм, оснащенная необходимыми средствами труда, предназначенная для трудовой деятельности одного или нескольких исполнителей.

Комментарий к заключению:
Работодатель обязан создавать и оснащать (оборудовать) специальные рабочие места для трудоустройства инвалидов в соответствии с ч. 1 ст. 22 Закона от 24.11.1995 N 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (далее- Закон N 181-ФЗ). Минимальное количество таких рабочих мест устанавливается органами исполнительной власти субъектов РФ для каждого предприятия, учреждения, организации в пределах установленной квоты для приема на работу инвалидов (ч. 2 ст. 22 Закона N 181-ФЗ). Приказом Минтруда России от 19.11.2013 N 685н предусмотрены

Основные требования к оснащению (оборудованию) специальных рабочих мест для трудоустройства инвалидов с учетом нарушенных функций и ограничений их жизнедеятельности (далее - Требования). Если характер труда инвалида или нарушение функций его организма и ограничения жизнедеятельности не требуют особых условий, оснащать для него специальное рабочее место не нужно (абз. 2 п. 1 Требований).

Специальные рабочие места оснащаются индивидуально для каждого инвалида или для группы инвалидов с однотипными нарушениями (ограничениями). Обустройство рабочих мест для инвалидов не должно препятствовать выполнению трудовых функций другими работниками (п. 2 Требований).

Оборудование рабочего места зависит от нарушения функций организма, ограничений жизнедеятельности инвалида и осуществляется с учетом его профессии (должности), характера труда, выполняемых обязанностей (п. 3 Требований).

Для оборудования (оснащения) специального рабочего места для конкретного инвалида (специальных рабочих мест для группы инвалидов, имеющих однотипные нарушения функций организма и ограничения жизнедеятельности) работодателю следует (абз. 1 п. 2 Требований):

1) проанализировать потребности инвалида (группы инвалидов) в оснащении (оборудовании) специального рабочего места, в частности, на основании сведений, указанных в ИПРА (индивидуальная программа реабилитации или абилитации инвалида) (пп. "а" п. 2 Требований);

2) сформировать перечень мероприятий по оснащению (оборудованию) специального рабочего места с учетом положений пп. "б" п. 2 Требований;

3) реализовать указанный перечень с учетом положений пп. "в" п. 2 Требований.

Например, рабочее место для слабовидящего должно быть оснащено общим и местным освещением, видеоувеличителями и лупами. Компьютерная техника должна иметь адаптированные видеодисплеи, программные средства для укрупнения шрифта и т.д. (пп. "а", "б" п. 4 Требований).

Для инвалида, передвигающегося на кресле-коляске, рабочее место должно быть оборудовано таким образом, чтобы обеспечивалась возможность подъезда к нему, разворота и т.д. (пп. "а" п. 10 Требований), организовать это возможно только путем полной реконструкции объекта.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения (целевого посещения объекта)

Вариант III – жилые помещения

Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Музей-заповедник героической обороны и освобождения Севастополя»

Объект: Российская Федерация, г. Севастополь, Малахов курган

Ансамбль мемориального комплекса памятников обороны города Севастополя в 1854-1855 годах, 1941-1944 годах «Малахов курган»

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			**Выявленные нарушения и замечания**		**Работы по адаптации объектов**	
	есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	нет	-	-	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	***Состояние доступности**** *к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ*	*Приложение*		***Рекомендации по адаптации*** *(вид работы)*** *к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ*
		№ на плане	*№ фото*	
-	-	-	-	-

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: данная конструктивная зона отсутствует

I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений

Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Музей-заповедник героической обороны и освобождения Севастополя»

Объект: Российская Федерация, г. Севастополь, Малахов курган
Ансамбль мемориального комплекса памятников обороны города Севастополя в 1854-1855 годах, 1941-1944 годах «Малахов курган»

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	**Туалетная комната**	есть	20	42-47	-отсутствует тактильная разметка на полу; - отсутствие нормативных поручне вокруг раковины - отсутствует система тревожной сигнализации или система двусторонней громкоговорящей связи	С К,О,С К,О,С	-рекомендовано нанесение (придерживаться п. 6.2.3 СП 59.13330.2020 и п. 4.3 ГОСТ Р 52875-2018)  --рекомендовано оборудование нормативных поручней (Придерживаться раздела 6.3 СП 59.13330.2020, раздела 8 СП 136.13330.2012, п.5.8 ГОСТ Р 51261-2017) -установить систему тревожной сигнализации (п.6.3.6, 6.4.2 СП 59.13330.2020)	ТР
4.2	**Душевая/ванная комната**	нет	-	-	-	-	-	-
4.3	**Бытовая комната (гардеробная)**	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II. Заключение по зоне:


	Состояние	*Приложение*	***Рекомендации***

Наименование структурно-функциональной зоны	***доступности**** *к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ*	*№ на плане*	*№ фото*	***по адаптации*** *(вид работы)*** *к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ*
Санитарно-гигиенические помещения	ВНД (С, К,О) ДП (У, Г)	20	42-47	ТР

* указывается: **ДП-В -** доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В -** доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ -** доступно условно, **ВНД -** недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: все работы на объектах культурного наследия необходимо производить в соответствии с требованиями ст.5.1, ст.36 и ст.45 Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»



I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте

Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Музей-заповедник героической обороны и освобождения Севастополя»

Объект: Российская Федерация, г. Севастополь, Малахов курган
Ансамбль мемориального комплекса памятников обороны города Севастополя в 1854-1855 годах, 1941-1944 годах «Малахов курган»

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалидо (категор ия)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть	-	48-52	-	-	-	-
6.2	Акустические средства	нет	-	-	-	-	-	-
6.3	Тактильные средства	есть	-	49,53, 55	-Отсутствуют информационные таблички, напечатанные рельефно-точечным шрифтом Брайля к ключевым экспонатам экспозиции и рельефно-графического изображения тех из них, к которым тактильный доступ закрыт	С	Приказ Министерства культуры РФ от 16 ноября 2015 г. № 2803 “Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов музеев, включая возможность ознакомления с музейными предметами и музейными коллекциями, в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов”: - наличие этикеток, напечатанных рельефно-точечным шрифтом Брайля к ключевым экспонатам экспозиции и рельефно-графического изображения тех из них, к которым тактильный доступ закрыт; - наличие в каждом разделе экспозиции не менее 4 экспонатов (или их эквивалентов), доступных для тактильного восприятия инвалидами по зрению (тактильных экспонатов);	ТР
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	***Состояние доступности**** *к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ*	*Приложение*		***Рекомендации по адаптации*** *(вид работы)*** *к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ*
		№ на плане	*№ фото*	
Системы информации на объекте	ВНД (С) ДП (У,Г,К,О)	-	48-57	Текущий ремонт

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

все работы на объектах культурного наследия необходимо производить в соответствии с требованиями ст.5.1, ст.36 и ст.45 Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»

I. Результаты обследования:
7. Путей движения к объекту:

Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Музей-заповедник героической обороны и освобождения Севастополя»

Объект: Российская Федерация, г. Севастополь, Малахов курган
Ансамбль мемориального комплекса памятников обороны города Севастополя в 1854-1855 годах, 1941-1944 годах «Малахов курган»

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (катего-рия)	Содержание	Виды работ
7.1	Информация на остановке	есть	-	59,60	- отсутствует достоверное комплексное информационное обеспечение	Все	- рекомендовано размещение необходимой информации в соответствии с ГОСТ Р 58287-2018 раздел 6 	ТР
7.2	Пешеходные переходы (на пути движения)	есть	-	58	-отсутствует тактильная размета перед пешеходным переходом	С	-	КР
7.3	Тротуары	есть	-	61	-отсутствует выделенный пешеходный путь на самом доступном для МНГ входе на объект	Все	-	КР
	ОБЩИЕ требования к зоне						Рекомендовано обращение в Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя о внесении изменений в благоустройство транспортно-пешеходной зоны к объекту до доступного для всех категорий инвалидов и МГН уровня.	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	***Состояние доступности**** *к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ*	*Приложение*		***Рекомендации по адаптации*** *(вид работы)*** *к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ*
		№ на плане	*№ фото*	
Пути движения к объекту	ДП (Г,У) ДЧ (К, О) ВНД (С)	-	58-62	КР

* указывается: **ДП-В -** доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В -** доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ -** доступно условно, **ВНД -** недоступно


**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению.

Приложение № 8

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № ДС-104/1 от 30.07.2025

План движения от остановочных комплексов



Приложение №9
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № ДС-104/1 от 30.07.2025

План территории



Приложение №10
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ №№ ДС-104/1 от 30.07.2025
Результаты фотофиксации на ОСИ

Зона 2. Обследование входа (входов) на территорию



Фото 1



Фото 2




Фото 3



Фото 4




Фото 5



Фото 6




Фото 7



Фото 8

Зона 3. Обследование пути (путей) движения внутри территории (в том числе путей эвакуации)




Фото 9




Фото 10




Фото 11



Фото 12




Фото 13




Фото 14



Фото 15



Фото 16



Фото 17




Фото 18




Фото 19




Фото 20




Фото 21



Фото 22



Фото 23



Фото 24




Фото 25




Фото 26



Фото 27



Фото 28




Фото 29

Зона 4. Обследование зон целевого назначения территории (целевого посещения объекта)



Фото 30



Фото 31



Фото 32



Фото 33



Фото 34



Фото 35




Фото 36



Фото 37



Фото 38




Фото 39



Фото 40



Фото 41

Зона 5. Обследование санитарно-гигиенических помещений



Фото 42



Фото 43



Фото 44




Фото 45



Фото 46



Фото 47

Зона 6. Обследование системы информации на объекте (устройства и средства информации и связи и их системы)




Фото 48



Фото 49



Фото 50



Фото 51



Фото 52



Фото 53



Фото 54



Фото 55



Фото 56



Фото 57

Зона 7. Обследование путей движения к объекту



Фото 58




Фото 59



Фото 60



Фото 61



Фото 62

Приложение №11
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 104/1 от 30.07.2025
Аттестат эксперта

АТТЕСТАТ

Аканова Галина Васильевна

фамилия, и.о. полностью

является экспертом системы "Инспектсерт" Торгово-промышленной палаты Российской Федерации по направлению

"Экспертиза объектов социальной инфраструктуры в рамках

область аккредитации

паспортизации объектов на соответствие требованиям доступности

для инвалидов и маломобильных групп населения"

Вице-президент ТПП РФ _____ М.А.Фатеев

(подпись) ф.и.о.

(печать)

г. Москва

29.09.2023

Регистрационный № 17933

Срок действия аттестата до 29.09.2026

КРЫМСКИЙ ЦСМ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ»
(ФБУ "Крымский ЦСМ")

наименование аккредитованного в соответствии с законодательством Российской Федерации об аккредитации в национальной системе аккредитации юридического лица или индивидуального предпринимателя, выполнившего поверку

RA.RU.310576

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ
СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ № С-КК/01-07-2025/447113453

Действительно до: **30.06.2026**

Средство измерений **Дальномеры лазерные Leica Disto D210, Leica Disto X310, Leica Disto D210,**

наименование и обозначение типа, модификация (при наличии) средства измерений, регистрационный номер в

50417-12

Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений, присвоенный при утверждении типа

заводской номер **1352523370**

заводской (серийный) номер или буквенно-цифровое обозначение

в составе **-**

поверено **В полном объеме**

наименование единиц величин, диапазонов измерений, на которых поверено средство измерений

или которые исключены из поверки

в соответствии с **МП АПМ 16-12**

наименование или обозначение документа, на основании которого выполнена поверка

с применением эталонов: **76753-19 Тахеометры электронные TOPCON GM, SOKKIA iM, CX-6 KJ1019**

регистрационные номера эталонов и (или) наименования и обозначения типов стандартных образцов и (или)

Эталон 2 разряда; 76753-19 Тахеометры электронные TOPCON GM, SOKKIA iM, CX-6 KJ1019 Эталон 2

средств измерений, заводские номера, обязательные требования к эталонам

разряда; 53505-13 Приборы комбинированные Testo 622 39531911/1221

при следующих значениях влияющих факторов: **температура окружающей среды 25 °С, относительная влажность воздуха 59 %,**

перечень влияющих факторов, при которых проводилась поверка, с указанием их значений

атмосферное давление 101.1 кПа

и на основании результатов периодической поверки признано пригодным к применению.

Постоянный адрес записи сведений о результатах поверки в ФИФ: **https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-447113453**

Номер записи сведений о результатах поверки в ФИФ ОЕИ: **447113453**

Поверитель **Португальская Е. В.**

фамилия, инициалы

Знак поверки: 2 К 5 КК

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00 E6 5B 79 B5 98 B4 39 45 66 97 2C C3 8E A9 34 E8

Владелец: Дедова Светлана Анатольевна, ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ", Начальник отдела

Действителен: с 28.04.2025 по 22.07.2026

Начальник отдела _____ **Дедова С. А.**

должность руководителя или другого уполномоченного лица — подпись — фамилия, инициалы

Дата поверки: **01.07.2025**

295000, Республика Крым, г.о. Симферополь, г. Симферополь, ул. имени газеты "Крымская правда", зд. 61
тел. +7 (3652) 773-543, e-mail: info@crimeacsm.ru

Федеральное бюджетное учреждение "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в г. Севастополе" (ФБУ "Севастопольский ЦСМ")

RA.RU.310577 /ИНН 9204011783 КПП 920401001

299008, Севастополь г, 6-я Бастионная ул, дом № 32

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ № С-КС/08-08-2024/361643719

Действительно до: **7 августа 2025 г.**

Средство измерений **РУЛЕТКИ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ; RGK R-50; 75296-19**
наименование и обозначение типа, модификация (при наличии) средства измерений, регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений, присвоенный при утверждении типа

заводской номер **0071**
заводской (серийный) номер или буквенно-цифровое обозначение

в составе **-**

поверено **В полном объеме**
наименование единиц величин, диапазонов измерений, на которых поверено средство измерений или которые исключены из поверки

в соответствии с **МП АПМ 118-18**
наименование или обозначение документа, на основании которого выполнена поверка

с применением эталонов: **1514.61.4Р.00440141 Линейки контрольные рабочие КЛ № 79485; 67910.17.РЭ.00228486**
регистрационные номера эталонов и (или) наименования и обозначения типов стандартных образцов и (или) средств измерений, заводские номера, обязательные требования к эталонам

Рулетки измерительные металлические TR50/5 № 1013800214; 429-73 Лупа измерительная ЛИ-3-10х 874023

при следующих значениях влияющих факторов: **температура окружающей среды 21 °С, влажность воздуха 58,8 %, атмосферное давление 100,6 кПа**
перечень влияющих факторов, при которых проводилась поверка, с указанием их значений

и на основании результатов периодической поверки признано пригодным к применению.

Постоянный адрес записи сведений о результатах поверки в ФИФ: **https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/361643719**

Номер записи сведений о результатах поверки в ФИФ ОЕИ: **361643719**

Поверитель **Стеценко В. Н.**
фамилия, инициалы

Знак поверки: IIIС 284 КС

Начальник отдела поверки и калибровки механических и геометрических СИ
должность руководителя или другого уполномоченного лица

подпись

Шалагин Ю. Л.
фамилия, инициалы

Дата поверки: **08.08.2024**

Приложение 13
к паспорту доступности ОСИ № ДС-104/1 от 29.08.2025

УТВЕРЖДАЮ
Директор
Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Музей-заповедник героической обороны и освобождения Севастополя»

_____ М.А. Смородкин
«___»_____ 2025 г.

МП

Адресная программа (план) адаптации объекта социальной инфраструктуры и обеспечения доступности услуг для инвалидов и других МНГ («Дорожная карта»)

объекта:
Российская Федерация, г. Севастополь, Малахов курган
Ансамбль мемориального комплекса памятников обороны города Севастополя в 1854-1855 годах, 1941-1944 годах «Малахов курган»

№ п/п	**Наименование мероприятий** (в соответствии с 181-ФЗ ст.15 в редакции 419-ФЗ и отраслевых порядков доступности объектов и услуг)	**Категории инвалидов**	**Срок исполнения** (и этап работы*)	**Документ, которым предусмотрено исполнение мероприятия** (источник финансирования)	**Примечание** (дата контроля и результат)
Создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов к объекту и предоставляемых в нем услугах					
1	Разработка проектно-сметной документации (для реконструкции / капитального ремонта объекта) в соответствии с требованиями нормативно-технических документов в сфере обеспечения доступности (по варианту «А»)	Все категории	-		
2	Осуществление реконструкции / капитального ремонта объекта (по варианту «А»)	Все категории	-		
3**	Создание условий индивидуальной мобильности для самостоятельного передвижения по объекту, в том числе к местам предоставления услуг (по варианту «Б»)	Все категории	1 этап (2025 г.-2026г.)		

№ п/п	**Наименование мероприятий** (в соответствии с 181-ФЗ ст.15 в редакции 419-ФЗ и отраслевых порядков доступности объектов и услуг)	**Категории инвалидов**	**Срок исполнения** (и этап работы*)	**Документ, которым предусмотрено исполнение мероприятия** (источник финансирования)	**Примечание** (дата контроля и результат)
3.1	**По территории объекта**				
3.1.1	Ремонтные работы: обеспечить установку информационной таблички с адресом и названием учреждения, временем работы в форме доступной для всех категорий МГН, в том числе установка тактильной таблички для людей с нарушением зрения с использованием рельефных знаков и символов;установка устройства вызова персонала	-	-		
3.1.2	Приобретение технических средств адаптации:	-	-		
3.2	**По входу на объект**				
3.2.1	Ремонтные работы:: установку информационной таблички в форме доступной для всех категорий МГН, в том числе установка тактильной таблички для людей с нарушением зрения с использованием рельефных знаков и символов	С	2 этап (2026-2027 г.г.)		
3.2.2	Приобретение технических средств адаптации:	-	-		
3.3	**По путям движения по объекту**				
3.3.1	Ремонтные работы:	-	-		
3.3.2	Приобретение технических средств адаптации: дверные пандусы в кабинки туалетной комнаты	К,О,С	2 этап (2026-2027 г.г.)		
3.4	**По зоне оказания услуг**				
3.4.1	Ремонтные работы: -установка тактильной информациидля людей с нарушением зрения с использованием рельефных знаков и символов: 1)организация наличия в каждом разделе экспозиции не менее 4 экспонатов (или их эквивалентов), доступных для тактильного восприятия	С	2 этап (2026-2027 г.г.)		

№ п/п	**Наименование мероприятий** (в соответствии с 181-ФЗ ст.15 в редакции 419-ФЗ и отраслевых порядков доступности объектов и услуг)	**Категории инвалидов**	**Срок исполнения** (и этап работы*)	**Документ, которым предусмотрено исполнение мероприятия** (источник финансирования)	**Примечание** (дата контроля и результат)
	инвалидами по зрению (тактильных экспонатов) 2)организация наличия этикеток, напечатанных рельефно-точечным шрифтом Брайля к ключевым экспонатам экспозиции и рельефно-графического изображения тех из них, к которым тактильный доступ закрыт				
3.4.2	Приобретение технических средств адаптации:	-	-		
3.5	**По санитарно-гигиеническим помещениям**				
3.5.1	Ремонтные работы: Оборудование тактильной разметки на полу; Установка нормативных поручней вокруг раковины; Установка кнопки вызова персонала	К,О,С	2 этап (2026-2027 г.г.)		
3.5.2	Приобретение технических средств адаптации:	-	-		
3.6	**По системе информации (обеспечение информации на объекте с учетом нарушений функций и органической жизнедеятельности человека)**				
3.6.1	Надлежащее размещение оборудования и носителей информации (информационного стенда, информационных знаков, таблиц, схем, вывесок) с соблюдением формата (размер, контрастность), единства и непрерывности информации на всем объекте	-	-		
3.6.2	Дублирование необходимой звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой графикой, информацией, знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, а также объемными изображениями	Все категории	2 этап (2026-2027 г.г.)		
3.6.3	Обеспечение допуска собаки-	С	2 этап (2026-		

№ п/п	**Наименование мероприятий** (в соответствии с 181-ФЗ ст.15 в редакции 419-ФЗ и отраслевых порядков доступности объектов и услуг)	**Категории инвалидов**	**Срок исполнения** (и этап работы*)	**Документ, которым предусмотрено исполнение мероприятия** (источник финансирования)	**Примечание** (дата контроля и результат)
	проводника на объект и организация для неё места ожидания		2027г.г.)		
3.6.4	Обеспечение системы оповещения о чрезвычайных ситуациях и эвакуации с учетом особенности восприятия	-	-		
3.6.5	Развитие средств и носителей информации (информационно-диспетчерской службы, инфо-киоска, памяток)	-	-		
3.7	**По путям движения к объекту**				
3.7.1	Организация предоставления информации гражданам о наличии адаптированного транспорта к объекту	-	-		
3.7.2	Организационные мероприятия по решению вопроса доступности пути к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: обустройство съездов на пешеходных переходах	-	-		
Предоставление условий доступности услуг, предоставляемых организацией					
1**	**Обеспечение доступа к месту предоставления услуги на объекте путем оказания работниками организации помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг на объекте, в том числе с сопровождением инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения самостоятельного передвижения (К, О, С)**				
1.1	Разработка и утверждение организационно-распорядительных и иных локальных документов учреждения о порядке оказания помощи инвалидам и другим МГН				
1.2	Закрепление в должностных инструкциях персонала конкретных задач и функций по оказанию помощи инвалидам и				

№ п/п	**Наименование мероприятий** (в соответствии с 181-ФЗ ст.15 в редакции 419-ФЗ и отраслевых порядков доступности объектов и услуг)	**Категории инвалидов**	**Срок исполнения** (и этап работы*)	**Документ, которым предусмотрено исполнение мероприятия** (источник финансирования)	**Примечание** (дата контроля и результат)
	другим маломобильным гражданам (и их сопровождению)				
1.3	Организация систематического обучения (инструктажа) персонала по вопросам оказания помощи на объекте инвалидам и другим маломобильным гражданам (план инструктажа, журнал учета)	Все категории	1 этап (2025 г.-2026г.)		
1.4	Обеспечение доступной информации для обслуживаемых граждан (инвалидов) о порядке организации доступности объекта и предоставляемых в учреждении услуг, а также порядка оказания (получения) помощи на объекте (на сайте, на информационном стенде, в индивидуальных памятках)	С	1 этап (2025 г.-2026г.)		
1.5	Предоставление (при необходимости) инвалидам по слуху у слуг с использованием русского жестового языка, с допуском на объект (к местам предоставления услуг) сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика)	Г	1 этап (2025 г.-2026г.)		
2	**Организация предоставления услуг инвалидам по месту жительства (на дому)**	-	-		
3	**Организация предоставления услуг инвалидам в дистанционном формате**	-	-		
4	**Создание (развитие) сайта организации, адаптированного с учетом особенностей восприятия, с отражением на нем информации о состоянии доступности объекта и услуг** ***(на сайте указать Ф.И.О. и телефоны лиц ответственных за обеспечение доступности объекта и услуг)***	Все категории	1 этап (2025 г.-2026г.)		

** - мероприятия 1 этапа (неотложные); 2 этапа –(отложенные); 3 этапа (итоговые – капитальный ремонт/ реконструкция/ строительство нового здания);*
***- мероприятия, указанные в п.3 раздела I (при наличии отклонений от действующих, обязательных к исполнению, требований нормативно-технических документов) и в п.1 раздела II, подлежат обязательному согласованию с полномочным представителем общественного объединения инвалидов.*

СОГЛАСОВАНО

Полномочный представитель ООИ

Севастопольская региональная общественная организация инвалидов локальных конфликтов
наименование организации

Председатель организации СРООИЛК Трошин Сергей Николаевич
Должность *ФИО*

299011 г. Севастополь, ул. Балаклавская, дом 8 тел. +7 9787304172, sevmed60@mail.ru
(координаты для связи)

Дата согласования «29» августа 2025г.

Согласовано без замечаний/ с замечаниями *(ненужное зачеркнуть)*

Замечания и предложения со стороны представителя ООИ: